



Revisionstüren FRTO

aus Edelstahl befliesbar
ohne Deckrahmen mit
 Magnet-Druckverschluss



Revisionstüren aus Edelstahl befliesbar ohne Deckrahmen mit Magnet-Druckverschluss

Mauerrahmen Einbaumaß H x B in mm	Türplatte Innenmaß H x B in mm	Artikel
162 x 163	152 x 152	FRTO 700/10
311 x 164	303 x 153	FRTO 700/15
312 x 314	303 x 303	FRTO 700/20
312 x 463	303 x 454	FRTO 700/25
212 x 214	203 x 203	FRTO 700/30
262 x 214	253 x 203	FRTO 700/35
262 x 414	253 x 403	FRTO 700/40
212 x 164	203 x 153	FRTO 700/45
212 x 314	203 x 303	FRTO 700/50
212 x 414	203 x 403	FRTO 700/55
412 x 314	403 x 303	FRTO 700/60
412 x 414	403 x 403	FRTO 700/65
512 x 414	503 x 403	FRTO 700/70



FRTO 700

► Eigenschaften:

Die Neuentwicklung: Eine fast unsichtbare Öffnungsmöglichkeit mit Türfunktion. Um das Fliesendekor nicht zu unterbrechen, wurde auf den Abdeckrahmen verzichtet. Dafür wurde das Einbauteil verstärkt. Innenrahmen und Einbautüre komplett aus Edelstahl. Die mit Klavierbandscharnier befestigte Tür ist befliesbar. Ein Magnet-Druckverschluss sorgt für leichtes Öffnen und Schließen, ohne dass ein optisch störender Zugknopf nötig ist. Durch die Ausführung als Winkelprofil kann der Rahmen direkt in die Maueröffnung eingesetzt werden. Zur Befestigung sind gespreizte Haltetaschen in nötiger Anzahl angebracht.

- **Material:** Komplett Edelstahl.
- **Innenrahmen:** 1,25 mm stark.
- **Einbautiefe:** ca. 20 mm.

▶ **Mauerlaschen:**

55 x 14 mm. Befliesbare Einbautür: für Platten bis 10 mm Stärke.

▶ **Maße:**

Das „Einbau-Außenmaß“ entspricht der Maueröffnung. Das „Türblatt-Innenmaß“ entspricht dem Fliesenraster.

▶ **Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):**

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019